

Тип происшествия 1



для транспортных средств с технически допустимой общей массой более 3,5 тонн

Для данной категории транспортных средств тип происшествия 1 чаще всего связан с некорректным размещением устройства электронной оплаты либо его отсутствием на ветровом стекле транспортного средства.


Для того чтобы предотвратить формирование данного типа происшествия необходимо разместить устройство электронной платы (бортовое устройство) согласно руководству пользователя. Область, предназначенная для монтажа бортового устройства, расположена в нижней внутренней части ветрового стекла между центром транспортного средства и рулевым колесом. Бортовое устройство не должно перекрываться никакими посторонними предметами. Щетки ветрового стекла в свободном положении НЕ должны закрывать бортовое устройство.



Бортовое устройство должно быть прикреплено в вышеуказанной области горизонтально плоской светлой частью к ветровому стеклу. При этом темная сторона бортового устройства с кнопкой и светодиодными индикаторами должна быть обращена к водителю. Водитель транспортного средства отвечает за правильную установку бортового устройства.

Внимание!

Бортовое устройство предназначено только для использования в транспортных средствах с неметаллизированным ветровым стеклом или металлизированным стеклом с неметаллизированной областью. Транспортные средства с полностью металлизированным (бронированным) ветровым стеклом должны использовать «бортовое устройство 2» с внешним антенным модулем.



Внимание!

Для получения информации, касательно технических характеристик (в том числе и качеств ветрового стекла, возможных мест установки устройства электронной оплаты) Вашего транспортного средства, необходимо обращаться к руководству пользователя или официальным представителям производителя Вашего автомобиля.

В качестве мер предосторожности, во избежание формирования происшествий типа 1, необходимо отметить следующие:

– Необходимо следовать сигналам бортового устройства. Если при проезде под станцией сбора оплаты Вы не услышали никакого звукового сигнала – проверьте размещение Вашего устройства,

наличие индикации зеленого цвета и обратитесь на инфолинию и ближайший к Вам пункт обслуживания BelToll для проверки состояния Вашего бортового устройства.



1x 🎵 = ✓

2x 🎵 = ⚠️

4x 🎵 = ✖️

0x 🎵 = ✖️

– Ввиду климатических условий нашего региона, в качестве дополнительных рекомендаций в зимний период, необходимо обратить внимание на чистоту Вашего ветрового стекла с внешней стороны. Для устойчивого прохождения сигнала между бортовым устройством и станцией сбора оплаты следует содержать ветровое стекло автомобиля очищенным от снежного покрова и обледенения.



для транспортных средств с технически допустимой массой равной либо менее 3,5

тонны

Для данной категории транспортных средств тип происшествия 1 вызван отсутствием на дату проезда по платной дороге действительной электронной виньетки для транспортного средства с данным регистрационным знаком.